

Návod na použitie – Teplomer

Inštalácia:

Priložte magnetom na kachle alebo krbovú vložku, najlepšie na plášť komory.

Jednoduché použitie (hodnoty závisia od typu použitého telesa):

290°C a viac:

Prehrievanie a riziko zničenia. Vyššia teplota môže poškodiť výrobok a je na zváženie ďalšie pokračovanie v kúrení.

120°C – 290°C:

Bezpečná teplota horenia. Najlepšie horenie pre najlepší výkon.

Menej ako 120°C:

Horenie je príliš chladné. Môže sa vytvárať dym, sadze a decht. Otvorte prívod vzduchu a/alebo priložte suché palivo.

Výhradný dovozca a distributor pre SR: DRAGON JH s.r.o.

Jarošovská 840

Jindřichův Hradec

CZ – 377 01

